

# Премиум Авто Крым

	Модель транспортного средства							
	TST41G-201 Автобус с числом мест 11+2+1	TST41C-201 Автобус с числом мест 11+2+1	TST41G-401 Автобус с числом мест 14+2+1	TST41C-401 Автобус с числом мест 14+2+1	TST41D-401 Автобус с числом мест 14+2+1	TST41D-601 Автобус с числом мест 18+2+1	TST41D-801 Автобус с числом мест 18+2+1	TST41D-900 Автобус с числом мест 23+1+1
<b>СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>								
Полное остекление кузова (включенные стекла, 2 фоточки в верхней части стекол, резиновые уплотнители)	+	+	+	+	+	+	+	+
Цвет кузова-желтый цвет	+	+	+	+	+	+	+	+
Термо и шумоизоляция салона	+	+	+	+	+	+	+	+
Напольное противоскользящее, износостойкое покрытие «гравий» с герметизированными стыками	+	+	+	+	+	+	+	+
Обивка салона - комбинированная панель + ткань, обивка из пластика ABS	+	+	+	+	+	+	+	+
Аварийно-вентиляционный люк	+	+	+	+	+	+	+	+
Освещение салона (3 плафона)	+	+	+	+	+	+	+	+
Подушмы	+	+	+	+	+	+	+	+
Вещевые полки	+	+	+	+	+	+	+	+
Поручни	+	+	+	+	+	+	+	+
Пассажирские сиденья с высокими спинками, обивка-ткань, откидывающиеся спинки (кроме заднего ряда сидений), подлокотники по проходу производства «НИАС», ручни-поручни (см. Типаж автобуса)	+	+	+	+	+	+	+	+
Пассажирские сиденья (детские) с высокими спинками, обивка-ткань, подлокотники по проходу производства «НИАС», (см. Типаж автобуса)	-	-	+	+	+	-	+	+
Ремни безопасности (см. Типаж автобуса)	+	+	+	+	+	+	+	+
Автоматный отопитель салона "Eberspächer" (4 кВт)	+	+	+	+	+	+	+	+
Жидкостной отопитель салона (4,2 кВт), дополнительный насос и кран управления отопителем	+	+	+	+	+	+	+	+
Нагревательный вентилятор	+	+	+	+	+	+	+	+
Аварийные молотки для разбивания стекол	+	+	+	+	+	+	+	+
Салонное зеркало заднего вида	+	+	+	+	+	+	+	+
Контурные фонари	+	+	+	+	+	+	+	+
Боковая подножка	+	+	+	+	+	+	+	+
Освещение подножки	+	+	+	+	+	+	+	+
Устройство препятствующее началу движения при открытой или не полностью закрытой боковой двери	+	+	+	+	+	+	+	+
Световая и звуковая сигнализация, информирующая о незакрытой двери	+	+	+	+	+	+	+	+
Ограничитель скорости движения автомобиля до 60 км/ч	+	+	+	+	+	+	+	+
Звуковая сигнализация движения автомобиля задним ходом	+	+	+	+	+	+	+	+
Звуковая и световая сигнализация водителю требования остановки, включаемая с мест размещения детей	+	+	+	+	+	+	+	+
Транспортное громкоговорящее устройство	+	+	+	+	+	+	+	+
Фонарь освещения зоны посадки/высадки пассажиров	+	+	+	+	+	+	+	+
Таксограф (ГЛОНАСС GPS, GPRS) Меркурий ТА-001	+	+	+	+	+	+	+	+
Цветовая схема	+	+	+	+	+	+	+	+
Аттенка, 2 шт.	+	+	+	+	+	+	+	+
Огнегаситель ОУ-2, 2 шт с хронштейном крепления для автобусов	+	+	+	+	+	+	+	+
Заливающие устройство задних дверей	+	+	+	+	+	+	+	+
Комплект стандартной комплектации, разница (руб. с НДС)	2 570 000	2 630 000	2 576 000	2 636 000	2 700 000	2 790 000	2 794 000	2 800 000

<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>								
Замена нагревательного вентилятора на вентилятор с дистанционным приводом открывания жалюзи	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Кондиционер, подкапотный (6 кВт), подача воздуха в салон и на водительскую кабину (импортного производства)	100 000	0	0	0	0	0	0	0
Кондиционер (9 кВт), подача воздуха в салон и на водительскую кабину (импортного производства)	105 000	0	0	0	0	0	0	0
Освещение салона светодиодными лампами (Голландия "G&S"), прямоугольные 3 плафона, модель 92-9000	17 000	0	0	0	0	0	0	0
Электроподножка	70 000	0	0	0	0	0	0	0
CD/MP3 магнитола + 4 динамика*	17 000	0	0	0	0	0	0	0
DVD магнитола с 15" монитором и 4 динамиками*	53 000	0	0	0	0	0	0	0
DVD магнитола с 19" монитором и 4 динамиками*	60 000	0	0	0	0	0	0	0
Аудиоподготовка 4 динамика	8 500	0	0	0	0	0	0	0
Сигнализация с обратной связью	20 000	0	0	0	0	0	0	0
Система ГЛОНАСС	30 000	0	0	0	0	0	0	0
Доплата за дополнительные плафоны индивидуального освещения в вещевых полках	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Доплата за алюминиевые профили на вещевые полки задним ходом	35 000	0	0	0	0	0	0	0
Доплата за алюминиевые профили на вещевые полки со светодиодной подсветкой	42 200	0	0	0	0	0	0	0
Тонировка стекол	20 000	0	0	0	0	0	0	0
Шторки	7 600	0	0	0	0	0	0	0
Улучшенная обивка салона - отдельная велюром вместо стандартной алкалы (без водительской кабины)	20 000	0	0	0	0	0	0	0
Обивка сидений водительской кабины в тон обивки салона	8 400	0	0	0	0	0	0	0
Обивка сидений салона кожзамом	5 000	0	0	0	0	0	0	0
Чехлы на сиденья с высокими спинками в пассажирском салоне	11 500	0	0	0	0	0	0	0
3-х точечный инерционные ремни безопасности на всех сиденьях салона	17 000	0	0	0	0	0	0	0
Противотуманные фары	18 000	0	0	0	0	0	0	0
Парктроник задний (4 датчика)	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Знак аварийной остановки	800	0	0	0	0	0	0	0
Универсальные коврики в кабину водителя (2 шт.)	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Трос буксировочный - 5 тонн с крюками	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Набор автомобилиста (трос, знак аварийной остановки, сумка)	1 800	0	0	0	0	0	0	0
Сидни при изготовлении автомобиля из фургона желтого цвета	-50 000	0	0	0	0	0	0	0
Доплата за полный привод	330 000							

\* - при отсутствии штатной аудиосистемы

**TST41C(G)-200**  
(автобус с сиденьями в кабине)  
**TST41C(G)-401**  
(автобус с сиденьями в кабине)

**TST41D-600**  
(автобус с сиденьями в кабине)  
**TST41D-601**  
(автобус с сиденьями в кабине)

**TST41D-800**  
(автобус с сиденьями в кабине)  
**TST41D-801**  
(автобус с сиденьями в кабине)

**TST41D-900**  
(автобус с сиденьями в кабине)

**TST41D-1000**  
(автобус с сиденьями в кабине)